

# ПАСПОРТ

(наименование объекта)

1. Сведения общего характера

- 1.1. Наименование объекта: Спортивная площадка МБОУ – СОШ № 23  
1.2. Адрес объекта: г.Армавир, ул.Чехова, 46  
1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект: Директор МБОУ – СОШ № 23 Корниенко А.Л.  
1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект: (86137)36211  
1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений): 1962  
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 500 м2.  
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет): да  
1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.): металл.  
1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет): да  
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.): Бетон, естественная и искусственная трава, асфальт.  
1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) да  
1.15. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная): 50 человек  
1.16. Дополнительные сведения об объекте (при наличии): \_\_\_\_\_

2. Техническая характеристика объекта:

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

№	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Материал оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)
1	Футбольная площадка	Искусственное покрытие	Удовлетворительное
2	Полоса препятствия	Металл	Удовлетворительное

Паспорт объекта составил:

Ф.И.О. Корниенко А.Л. Должность: директор Подпись

М.П.





График (регулярного визуального, функционального, ежегодного основного)  
осмотра оборудования спортивных площадок

№	Заказчик	Ответственный за регулярный визуальный осмотр	Наименование детского оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица
1	МБ ОУ – СО Ш № 23	Корниенко А.Л.	Полоса препятствия	01.08. 2022	Отсутствие бруса	Восстановление бруса	

**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования спортивных площадок**

от 01.08.2022 г. №1

г.Армавир

наименование населенного пункта

Владелец МБОУ – СОШ № 23

Место расположения: г.Армавир, ул. Чехова, 46

Характеристика поверхности спортивной площадки: Бетон, искусственная трава, асфальт.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Футбольная площадка	Дефекты не выявлены		
2	Полоса препятствия	Отсутствие бруса	Восстановлен ие бруса	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
Директор \_\_\_\_\_ Корниенко А.Л.  
должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

